

Reparacións sinxelas de fontes de alimentación

As fontes de alimentación dos equipos clónicos son, en xeral, elementos baratos que, normalmente, non boga a pena abrir para reparar. Si se poderían acometer reparacións sinxelas que non obriguen á substitución de integrados, é dicir, reparalas no caso de cambio do fusible de protección ou de algún dos condensadores que, claramente, se aprecie danado. Aquí vemos o interior dunha fonte de alimentación avariada:

Interior da fonte: Imaxe1



Interior da fonte: Imaxe2



Interior da fonte: lmaxe3



-- Volver